

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 Кузнецов Ю.В.
 «15» 04 2021г.

**Перечень
 мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок воздушных линий (код 6)					
4. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
5А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
8А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
11. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 3 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
12. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
13. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
Ремонтный участок (код 15)					
17. Слесарь-электромонтажник, 5 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать	Уменьшение времени контакта с вредными	постоянно	Ремонтный участок	

	систему вентиляции	веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Ремонтный участок	
18. Слесарь-электромонтажник, 5 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ремонтный участок	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Ремонтный участок	
19. Слесарь-электромонтажник, 5 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ремонтный участок	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Ремонтный участок	
Участок воздушных линий (код 18)					
20. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Установить местный отсос	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок воздушных линий	
Участок трансформаторных подстанций и кабельных линий (код 20)					
21. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Установить местный отсос	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок трансформаторных подстанций и кабельных линий	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок трансформаторных	

				подстанций и кабельных линий	
Участок воздушных линий (код 48)					
22А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
24. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
25А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
30А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
35А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
40А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
45. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 3 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
46. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 3 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
47. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке), 5 разряд (категория)	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Участок воздушных линий	
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Участок воздушных линий	
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести	постоянно	Участок воздушных	

	труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	трудоустройства. Снижение тяжести трудового процесса		линий	
48А. Электромонтер по ремонту линий электропередач, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
51 А. Электромонтер по ремонту линий электропередач, 4 разряд (категория)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок воздушных линий	
Участок трансформаторных подстанций и кабельных линий (код 51)					
53. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке), 5 разряд (категория)	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Участок трансформаторных подстанций и кабельных линий	
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Участок трансформаторных подстанций и кабельных линий	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок трансформаторных подстанций и кабельных линий	

Разработал

Начальник ООТ и ПК

Романова А.Е.

15.04.2021г.

Согласовано

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

Салынов Н.В.

15.04.2021г.